



La fixation rapide circulaire pour Axes SRM est un élément de fixation convenable pour les montages qui ne doivent pas être habituellement démontés, étant donné le fait que pour ce faire, il faut le rompre.

Normalement, elle s'utilise sans rainure dans l'axe, mais peut aussi être utilisée avec rainure, de façon à augmenter sa puissance axiale. Elle est utilisée pour les fixations qui ne requièrent pas de grands efforts, en particulier les mécanismes électriques, les compteurs, les appareils pour mesurer ,etc...

**MATÉRIEL:** Acier pour ressorts  
CK67 (DIN 10132-4)  
**FINITION:** Zingué Cr3  
**DURETÉ:** HV 390 ÷ 485 / HRC 40 ÷ 48

Dénomination	Référence	d1 ±0.1	d	d2 ±0.3	d3 ±0.3	s	h +0.3 -0	Boîtage	Emballage	
SRRM2	02110370	2	1,75	+0,1-0	7,0	6,6	0,2	0,7	1.000	64.000
SRRM3	02110257	3	2,70	+0,1-0	7,3	6,7	0,3	0,8	1.000	64.000
SRRM4	02110388	4	3,70	+0,1-0	10,0	9,4	0,3	0,8	1.000	16.000
SRRM5	02110396	5	4,70	+0,1-0	11,0	10,2	0,3	0,9	1.000	16.000
SRRM6	02110409	6	5,70	+0,1-0	13,0	12,2	0,3	1,0	1.000	16.000
SRRM7	02110417	7	6,60	+0,1-0	14,0	13,2	0,3	1,0	1.000	16.000
SRRM8	02110425	8	7,70	+0,1-0	16,0	15,0	0,3	1,2	1.000	16.000
SRRM9	02110433	9	8,70	+0,1-0	17,0	16,0	0,3	1,4	1.000	16.000
SRRM10	02110281	10	9,60	+0,1-0	16,0	15,2	0,3	1,4	1.000	16.000
SRRM12	02110441	12	11,55	+0,15-0	22,0	20,8	0,4	1,4	500	8.000
SRRM14	02110450	14	13,55	+0,15-0	24,0	22,6	0,4	1,4	500	8.000