



En raison d'une conception appropriée, d'un forgeage soigné et d'une précision contrôlée du traitement thermique, la charge maximale est obtenue sans poids ni volume de crochet excessifs. Une goupille DIN 1481 placée au centre de l'écrou et dans la partie filetée du crochet assure une connexion parfaite sans possibilité de desserrage qui garantit une sécurité fonctionnelle maximale.

Chaque crochet est marqué en relief avec sa charge de travail correspondante en tonnes et avec le symbole d'identification du type de matériel, garantissant le bon choix et donc renforçant la sécurité.

**CONSEILS:** Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que vous avez spécifié pour chaque mesure.

**MATÉRIEL:** Acier allié de grade 80  
**FINITION:** Rouge

Dénomination	Référence	A	E	B	H	K	L	M	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
GGs 1000	09529188	32	17	22,5	9	108,3	137	16	1.000	1	30
GGs 2000	09529209	42,5	26	33	15,8	150,5	192	17,5	2.000	1	10
GGs 3000	09529217	42,5	26	33	15,8	163	209	23	3.000	1	10
GGs 4000	09528708	54	36	55	19	220	275	24	4.000	1	5
GGs 6300	09529583	65	46	65	24	260	325	34	6.300	1	5

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).